

ПРОТОКОЛ
за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК

Днес, 01.04.2023 г., в 18:00 часа, секционната избирателна комисия в
избирателна секция № 143200001, избран район
14 - Перник, констатира следното:

1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № СНКА 46.1А.000.12043, не стартира/сиря работа в 15:50 ч.
2. Секционната избирателна комисия уведоми техника на „Сиела Норма“ АД и състави констативен протокол (Приложение 4 към методическите указания).
3. Повредата не е отстранена поради следните причини: Открит е неавтентичен драйв
4. Районната избирателна комисия е уведомена в 17:30 ч. за наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК.

Председател на СИК:

Секретар на СИК:

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 21.05.2017, в 18:00 часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № 1333001 избирен район 14 - Варна, констатира следното:

1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № 015476 000012033 не стартира/спира работа в 18:50 ч.
2. Количествът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да дойде техник за подписване на констативен протокол в 18:55 ч.
3. Техникът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да дойде за подписване на констативен протокол в 19:00 ч.
4. Техникът на „Сиела Норма“ АД Червена Тодорова Димитрова пристигна в 19:50 ч.
(през вкъщи)
5. Повредата е отстранена и гласуването с машината продължи в 19:55 ч.
(В случай че повредата не е отстранена, се попълва Приложение 5.)

Председател на СИК:

Секретар на СИК:

Причина за спирането (попълва се от техника на „Сиела Норма“ АД):

Изключване филтър в стартера

За „Сиела Норма“ АД:

В случай че след уведомяването техникът не пристигне или не подпише протокола, това обстоятелство се отбелязва: