

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на специализирано устройство за
машинно гласуване

Днес, 01.04.2023 г., в часа, представител на „Сиела Норма“ АД, изпълнител по Договор № 20/09.09.2022 г. с ЦИК, получи от секционната избирателна комисия в избирателна секция № 113200041, изборен район 14 Перник, следното:

1. машина за гласуване идент. № С.Н.С.А.К.Е.А. 00009247 с параван към нея и захранващ кабел с адаптер;
2. батерия за резервно захранване на машината и кабел за свързване на батерията с машината;
3. един брой електрически удължител;
4. резервни пломби за запечатване на СУЕМГ 3 бр.

Батерията за резервно захранване на машината не се поставя в куфара, а се предава отделно на представителя на „Сиела Норма“ АД.

Председател на СИК:

.....

Секретар на СИК:

.....

За „Сиела Норма“ АД:

.....

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 02.01.2021, в 07.10 часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № 142200.11, избран район 17.ИП.Перница, констатира следното:

1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № СНСАЧЕЛНА.0900.92.7 не стартира/спря работа в 07.10 ч.

2. Колцентърът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да дойде техник за подписване на констативен протокол в 07.10 ч.

3. Техникът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да дойде за подписване на констативен протокол в 07.10 ч.

4. Техникът на „Сиела Норма“ АД Митко Мисирков, Христо Илиев (три имена) пристигна в 07.10 ч.

5. Повредата е отстранена и гласуването с машината продължи в ч.
(В случай че повредата не е отстранена, се попълва Приложение 5.)

Председател на СИК:
.....

Секретар на СИК:
.....

Причина за спирането (попълва се от техника на „Сиела Норма“ АД):
МАШИНАТА НЕ СЕ ЗАПОМНЯ
.....

За „Сиела Норма“ АД:
.....

В случай че след уведомяването техникът не пристигне или не подпише протокола, това обстоятелство се отбелязва:
.....
.....

