

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на специализирано устройство за
машинно гласуване

Днес, 02.04.2023 г., в часа, представител на „Сиела Норма“ АД, изпълнител по Договор № 20/09.09.2022 г. с ЦИК, получи от секционната избирателна комисия в избирателна секция № 1436000-12, избран район Радомис, следното:

1. машина за гласуване идент. № ССБ АЧЕ ДА 00007286 с параван към нея и захранващ кабел с адаптер;
2. батерия за резервно захранване на машината и кабел за свързване на батерията с машината;
3. един брой електрически удължител;
4. резервни пломби за запечатване на СУЕМГ бр.

Батерията за резервно захранване на машината не се поставя в куфара, а се предава отделно на представителя на „Сиела Норма“ АД.

Председател на СИК:

.....

За „Сиела Норма“ АД:

.....

Секретар на СИК:

.....

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 02.04.2023 г., в 7⁰⁵ часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № 143600013, избран район Радмир, констатира следното:

1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № СС6ЕА4Е0А00007836 не стартира/спря работа в 7⁰⁵ ч.

2. Колцентърът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да дойде техник за подписване на констативен протокол в 7⁰⁵ ч.

3. Техникът на „Сиела Норма“ АД е уведомен за спирането на гласуването с машина и за искането да дойде за подписване на констативен протокол в 7¹⁵ ч.

4. Техникът на „Сиела Норма“ АД Алекс Ангелов Мирников (три имена) пристигна в 7¹⁰ ч.

5. Повредата е отстранена и гласуването с машината продължи в ч. (В случай че повредата не е отстранена, се попълва Приложение 5.)

Председател на СИК:

.....

Секретар на СИК:

.....

Причина за спирането (попълва се от техника на „Сиела Норма“ АД): Error writing state file, the memory of the serial number of the machine

За „Сиела-Норма“ АД:

.....

В случай че след уведомяването техникът не пристигне или не подпише протокола, това обстоятелство се отбелязва:

.....

.....

ПРОТОКОЛ
за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК

Днес, 02.04.2021 г., в 7⁰⁵ часа, секционната избирателна комисия в избирателна секция № 143600018, избран район Радом р., констатира следното:

1. Специализираното устройство за машинно гласуване с идентификационен № CG:EA4EDA00007886..... не стартира/спря работа в 7⁰⁷ ч.

2. Секционната избирателна комисия уведоми техника на „Сиела Норма“ АД и състави констативен протокол (Приложение 4 към методическите указания).

3. Повредата не е отстранена поради следните причини: Error writing state file. Не могат да прочетат серийния номер на машината.

4. Районната избирателна комисия е уведомена в 7..... ч. за наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване при условията на чл. 269 ИК.

Председател на СИК:

.....

Секретар на СИК:

.....